

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Bitacora Sala de Control](#) | [Permiso de Trabajo](#) | [Reportes de Foremans](#) | [LOTO Box](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) |[Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [Lab](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Coal Handling](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo
Material HandlingLogged in as "Francisco
Solis"
[List](#) | [Find](#) |
Message ID: **316** Entry time: **6/13/2019 8:04:58 PM**

Operador:	Victor Moran
Fecha:	6/13/2019
Turno:	Noche
U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
Trail:	6/13/2019 8:04:40 PM by Victor Moran // 6/13/2019 8:57:31 PM by Victor Moran //

Seguridad:
- no hay reports.

Ambiente:
- no hubo reports

Operaciones:

- 04:30 se da inicio de relleno de silos unidad 1 y 2.
- Se traslado el RE01B pegado a la pila, lado sur. Se opero a 1.8 RPM.
- No hay parade por metals.
- 8:50 p.m secuencia de parade a las bandas

Operadores en Turno :

- Martin Mora.
- Victorio Acosta.
- Teofilo Cedeno.
- Victor Moran.

Niveles de los Silos de Carbon (metros libre)

U1 A LAS 8:00 P.M.

U1 - A : 1.60
U1 - B : 2.00
U1 - C : 1.60
U1 - D : 1.30

U2 A LAS 8:50 P.M

U2 - A : 1.20
U2 - B : 0.90
U2 - C : 1.00
U2 - D : 1.70

Inventario de la Cancha de Carbon :

- Se reclamo carbon lado sur.
- no hubo reports de puntos calientes.

Camiones de remocion de cenizas Fly Ash : --

Camiones de remocion de cenizas Bottom Ash : --

Notas:

- limpieza en TC06 area de silos U2.
- 12:00 hasta 4:00 p.m se paleo carbon sobrecargado en TC03B a TC03A.

[Página inicio](#)